

## Anuncio de fin de vida para EXP38 módulo de expansión

Queridos clientes,

Yealink le informa de que EXP38 módulo de expansión se ha interrumpido desde el 31 de diciembre de 2015. Después de la fecha, la orden para el nuevo producto no sería aceptado.

Yealink no tiene la intención de buscar el desarrollo nueva característica en EXP38 módulo de expansión. Pero Yealink sigue las prácticas estándar de la industria en relación con el apoyo de su software para productos descontinuados (EOL). En consonancia con estas normas, Yealink continuará ofreciendo soporte y servicio post-venta.

Yealink quiere que los que se mueve el producto para el producto más reciente con el fin de continuar y disfrutar de un servicio de alto nivel de yealink. La solución recomendada reemplaza al módulo de expansión EXP38 es **EXP20**, que ofrece la tecnología más rico funcionalmente.

Yealink espera que el final de las ventas de EXP38 módulo de expansión no afectará a la calidad de la relación de servicio y servicio existente. Estamos dedicados constantemente a proveerle con otros productos y servicios excelentes. Si usted tiene alguna pregunta con respecto a esta interrupción, póngase en contacto con su representante de ventas apropiada Yealink o sus distribuidores locales.

Gracias por su continuo apoyo a Yealink!

Para obtener más información acerca de la Yealink al final de la vida de los productos, ir a la [página de productos Yealink EOL](#).  
Yealink Network Technology Co., Ltd.

